



Umbau Brunnen 1



Grundriss Erdgeschoss



Filterrohr DN 400
Stahl, rilsanüberzogen

-21.60

Grundwasserspiegel
16.05.1993
-37.20

Unterwasserpumpe

-57.50

